

## **INDICAÇÃO Nº 338/10**

Indico ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, nos termos regimentais, providências do Setor competente da Municipalidade no sentido de ser realizada uma manutenção ou até mesmo ampliação no sistema de captação de água, localizado no prolongamento da Avenida General Porfírio da Paz, no Bairro do Parateí, atrás da entrada da Balança da Rodovia Presidente Dutra, pois o atual sistema apresenta ineficiências, causando erosões e alagamento no citado prolongamento de via.

### **Justificativa**

Quando da ocorrência de fortes chuvas é muito comum o transbordamento das águas decorrentes do sistema de captação de águas da entrada da Balança da Rodovia Presidente Dutra, as quais acabam por invadir o prolongamento da Avenida General Porfírio da Paz que leva ao Centro Sócio Educativo Carlos Franco Fernandes, causando erosões e alagamento no referido prolongamento, que além de obstruírem a passagem de veículos pequenos causam inúmeros aborrecimentos aos moradores da região.

A manutenção ou até mesmo a ampliação do referido sistema de captação é essencial para os moradores do Bairro Parateí, pois evitará o transbordamento de águas captadas da Balança da Rodovia Presidente Dutra, as erosões e alagamentos que colocam em risco a segurança dos moradores dos Bairro e daqueles que se utilizam dos serviços do Centro Sócio Educativo Carlos Franco Fernandes.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2010.

ALCÍDIO MARIANO MARTINS  
Vereador