



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

ESTADO DE SÃO PAULO
www.cmguararema.sp.gov.br



Lido no Expediente da
Sessão Ordinária
03 Dez 25

INDICAÇÃO Nº 27/2025

Indico ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, nos termos regimentais, o envio de ofício à concessionária EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A, no sentido de ser realizada uma ampla vistoria, com a possível troca do cabeamento da rede elétrica na Estrada Municipal João Pacífico, Bairro Freguesia da Escada, uma vez que mesmo após a poda das árvores a queda de energia no local tem sido constante.

JUSTIFICATIVA

A Estrada Municipal João Pacífico possui diversas residências ao longo de sua extensão, portanto, recebe um considerável fluxo de veículos e pedestres todos os dias.

Ocorre que mesmo quando há a poda dos galhos das árvores que se encontram sobre os fios da rede de energia elétrica, a queda de energia no local continua constante, fato que vem causando inúmeros transtornos às pessoas que lá residem, haja vista na ocasião de chuvas e ventos a energia é interrompida, voltando a ser reestabelecida após muitas horas, às vezes dias, prejudicando a vida dos moradores, uma vez que é praticamente impossível ficar sem tal benefício. Além disso, a constante queda de energia tem queimado aparelhos domésticos nas residências, o que vem gerando ainda mais prejuízos aos moradores.

Aproveito para destacar que muitos moradores daquela localidade já entraram em contato com a mencionada concessionária, gerando os seguintes Protocolos:

**Instalação: 0151200009, Protocolo do Atendimento: D240432371,
Protocolo de Serviço: 0384663125, Data de Atendimento:
14/12/2024 19:22;**



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA

ESTADO DE SÃO PAULO
www.cmguararema.sp.gov.br




Instalação: 0091650372, Protocolo do Atendimento: D240656232,
Protocolo de Serviço: 0385687239, Data de Atendimento:
27/12/2024 22:10;
Instalação: 0151060140, Protocolo do Atendimento: D240658135,
Protocolo de Serviço: 0385698560, Data de Atendimento:
28/12/2024 08:18;
Instalação: 0151200009,
Protocolo do Atendimento: D240658268, Protocolo de Serviço:
0385698884, Data de Atendimento: 28/12/2024 08:29;
Instalação: 0094480753, Protocolo do Atendimento: D240658837,
Protocolo de Serviço: 0385700877, Data de Atendimento:
28/12/2024 09:16;
Instalação: 0151200009, Protocolo do Atendimento: J250892543,
Protocolo de Serviço: 0386617999, Data de Atendimento:
09/01/2025 07:11;
Instalação: 0151200009, Protocolo do Atendimento: J251070497,
Protocolo de Serviço: 0387449672, Data de Atendimento:
19/01/2025 16:55;
Instalação: 0151200009, Protocolo do Atendimento: J251077841,
Protocolo de Serviço: 0387479306, Data de Atendimento:
20/01/2025 10:03;
Instalação: 0151200009, Protocolo do Atendimento: J251070497,
Protocolo de Serviço: 0387449672, Data de Atendimento:
19/01/2025 16:55;
Instalação: 0150231663, Protocolo do Atendimento: J251077765,
Protocolo de Serviço: 0387479103, Data de Atendimento:
20/01/2025 10:01.

Porém, até agora o problema permanece, e o pior é que tem se agravado com o passar do tempo.

Assim, solicito, providências urgentes por parte da mencionada concessionária em sanar o mais brevemente esse problema que têm gerado frustrações e prejuízos constantes aos moradores da Estrada Municipal João Pacífico.

Sala das Sessões, 03 de Fevereiro de 2025.


ANDRÉ COSTA DA SILVA
Vereador