

INDICAÇÃO Nº 398/11

Indico ao Exmo. Sr. Prefeito, nos termos regimentais, providências junto ao setor competente da municipalidade no sentido de ser providenciado um sistema de refrigeração ou ventilação para as instalações do Velório Municipal "Joaquim Ferreira de Mattos Junior", tendo em vista que o prédio não possui muita ventilação e o calor nas salas onde ocorrem os velórios é muito forte, fazendo com que as pessoas, que já estão sensíveis com a situação de velar um ente querido, sintam-se desconfortáveis.

Justificativa

O prédio do Velório Municipal "Joaquim Ferreira de Mattos Junior" passou por reformas não há muito tempo, onde foram instalados ventiladores na área comum, de circulação de pessoas.

Porém, nas três salas onde ocorrem os velórios, não há nenhum sistema de refrigeração ou ventilação, tornando-se um local onde a alta temperatura é predominante e a permanência de pessoas que acompanham os funerais bastante incomodas, inclusive causando mal estar.

A fim de que os nossos munícipes tenham ao menos um pouco de conforto num momento tão delicado, enquanto velam seus entes queridos nas salas, providências urgentes se fazem necessárias no sentido de ser instalado um sistema de refrigeração, que através de ventiladores ou ar condicionado.

Sala das Sessões, 13 de Dezembro de 2011.

Benedito Ferreira da Silva
Vereador